

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CONCEPCIÓN OCOSITO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CONCEPCIÓN OCOSITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0060-43	FECHA:	16/07/2024



Foto 1: Se observa la finalización de cambio de la lámina.



Foto 2: Se observa la finalización de cambio de la estructura de madera a metal.



Foto 3: Se observa la finalización de cambio de la estufa artesanal.



Foto 4: Se observa la finalización de reparación de los muros.



Foto 5: Se observa la finalización de conformación y nivelación de la pared.



Foto 6: Se observa la finalización de cambio de la pila.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CONCEPCIÓN OCOSITO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CONCEPCIÓN OCOSITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0060-43	FECHA:	16/07/2024



Foto 7 : Se observa la finalización de cambio del balcón de metal.



Foto 8 : Se observa la finalización de cambio de la lámina a lámina troquelada calibre 26 aluzinc.



Foto 9 : Se observa la finalización de cambio de la estructura a metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

