



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO URBANO PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0101-46	FECHA:	19/08/2024



Foto 1: En esta fotografía se observa que la sustitución del piso cerámico se ha realizando con éxito en los módulos de los servicios sanitarios de hombres de mujeres



Foto 2: En esta fotografía se observan le resultado de las mejoras de imperfecciones y aplicación de pintura



Foto 3: En esta fotografía se observa la finalización de la sustitución de los sanitarios en los módulos de hombres y mujeres



Foto 4: En esta fotografía se observa la finalización del remozamiento del servicio de lavamanos de concreto y azulejo en los servicios sanitarios en los módulos de hombres y mujeres





Foto 5: En esta fotografía se observan la finalización del remozamiento de las duchas en los módulos de los servicios sanitarios de hombres y mujeres



Foto 6: En esta fotografía se observa la finalización del remozamiento del mingitorio en el módulo de servicios sanitarios de hombres

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF
--

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO URBANO PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0101-46	FECHA:	19/08/2024



Foto 7: En esta fotografía se observa que la línea principal de agua ha quedado oculta con concreto, para proteger la tubería de daños provocados por los estudiantes



Foto 8: En esta fotografía se observa que se han sustituido todas las puertas de madera por puertas de metal en todos los servicios sanitarios de los módulos



Foto 9: En esta fotografía se observa la loza remozada




Foto 10:




Foto 11:






Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Representante de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público