

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB. JORNADA VESPERTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CONCEPCIÓN OCOSITO, RETALHULEU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0146-45	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: Se observa la nueva pintura aplicándola. Por deterioro en la pintura anterior que tenían las aulas.




Foto 2: Dándole mantenimiento a los balcones de las aulas del segundo nivel.



Foto 3: Sustituyendo las ventanas antiguas y ya culminando de instalar ventanas de PVC.



Foto 4: El porton en la parte baja se puede observar que tiene corrosión, por lo mismo se le está dando su mantenimiento.



Foto 5: Se observa que se desmonto la estructura de soporte de metal que necesitaba ser sustituida y se está colocando nueva.



Foto 6: Las láminas se han eliminado por completo de donde se van a sustituir.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB. JORNADA VESPERTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CONCEPCIÓN OCOSITO, RETALHULEU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0146-45	FECHA:	15/11/2024



Foto 7: la estructura de metal del corredor necesita mantenimiento y con el cambio de lamina, se está dando su mantenimiento.



Foto 8: El cambio de piso ya es notorio y está en proceso de culminación.



Foto 9: Se ha eliminado por completo el canal antiguo esperando ya en instalar el nuevo.



Foto 10: En las aulas se está suministrando la energía eléctrica e instalando focos y tomacorrientes.



Foto 11: Instalando las puertas de metal en las aulas y dándole los últimos acabados.



Foto 12: Dándole mantenimiento de pintura a las puertas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB. JORNADA VESPERTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CONCEPCIÓN OCOSITO, RETALHULEU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0146-45	FECHA:	15/11/2024



Foto 13: Se está sustituyendo los balcones, de las aulas del segundo nivel, por lo mismo lo están trabajando por dentro por la altura.



Foto 14: a las puertas de los baños se les está dando el mantenimiento requerido.



Foto 15: cambio de llaves de paso y en prueba de que todo este quedando en buen estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

