



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR LAS BRISAS, PARCELAMIENTO SANTA FE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0186-43	FECHA:	1/10/2024



Foto 1: Se observa la necesidad de reparar columnas para mayor resguardo del perimero escolar



Foto 2: Se observa la necesidad del cambio de malla debido al deterioro que tiene



Foto 3: Se observa la necesidad de suministrar estructura de soporte de metal para cubrir el porton evitar la corrosion



Foto 4: Se observa la necesidad de la instalacion de lamina para cubrir el area del porton



Foto 5: Se observa la necesidad de darle mantenimiento al porton debido al deterioro por corrosion



Foto 6: Se Observa la necesidad de cambio de los inodoro debido a la filtracion

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR LAS BRISAS, PARCELAMIENTO SANTA FE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0186-43	FECHA:	1/10/2024



Foto 7: Se observa la necesidad de mejora en el piso de los baños implementando piso ceramico



Foto 8: Se observa la necesidad del cambio del sistema electrico (focos, apagadores, plafoneras y tomacorrientes)



Foto 9: Se observa la necesidad de cambio de pila



Foto 10: Se observa la necesidad de la reparacion de la torta de cemento



Foto 11: Se observa la necesidad de darle mantenimiento a las puertas



Foto 12: Se Observa la necesidad de darle mantenimiento a los balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR LAS BRISAS, PARCELAMIENTO SANTA FE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0186-43	FECHA:	1/10/2024



Foto 13: Se observa la necesidad de mejora en la pintura de las paredes de aulas




Foto 14: Se observa la necesidad de Suministrar losa de patio en el ingreso de la escuela debido al lodo que provoca la época de lluvia



Foto 15: Se observa la necesidad de realizar las ventanas, en tiempo de lluvia entra agua y también se escucha el ruido exterior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

