

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA CANDELARIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0881-42	FECHA:	4/10/2024



Foto 1: SE OBSERVA QUE EL PISO DE CEMENTO ESTA EN MAL ESTADO POR LO QUE SE NECESITA LA SUSTITUCION, POR PISO CERAMICO ES URGENTE.



Foto 2: SE OBSERVA QUE LOS BALCONES DE METAL REQUIEREN MANTENIMIENTO CON PINTURA ANTICORROSIVA.




Foto 3: SE OBSERVA QUE LAS PUERTAS DE LAS AULAS REQUIEREN MANTENIMIENTO.




Foto 4: SE OBSERVA QUE LA PINTURA DE LAS PAREDES DE LAS AULAS REQUIEREN SER PINTADAS



Foto 5: SE OBSERVA QUE NO SE CUENTA CON MUEBLE DE COCINA.



Foto 6: SE OBSERVA QUE SE NECESITA SUSTITUCIÓN DE PUERTA URGENTE.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA CANDELARIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0881-42	FECHA:	4/10/2024



FOTO 7. SE OBSERVA QUE SE NECESITA PINTURA EN EL AREA DE COCINA.



FOTO 8. SE OBSERVA QUE SE NECESITA SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO EN COCINA




FOTO 9. SE OBSERVA QUE EL BALCON DE LA COCINA SE ENCUENTA EN MAL ESTADO POR LO QUE REQUIERE SUSTITUCION.



FOTO 10.. SE OBSERVA QUE LA PINTURA DE LAS PUERTAS DEL BAÑO REQUIEREN MANTENIMIENTO.



FOTO 11. SE OBSERVA QUE LA PINTURA EN PAREDES DE LOS BAÑOS REQUIEREN MANTENIMIENTO URGENTE CON PINTURA ACRILICA.



FOTO 12. SE OBSERVA QUE SE NECESITA SUMINISTRO DE CANAL DE METAL CON BAJADA PLUVIAL EN AMBOS LADOS DEL MODULO DE AULAS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA CANDELARIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0881-42	FECHA:	4/10/2024



FOTO 13. SE OBSERVA QUE LA LINEA PRINCIPAL DE TUBERÍA DE PVC DE AGUA POTABLE ENTERRADA SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, POR LO QUE REQUIERE SUSTITUCIÓN.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---