



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA CEIBILLA, PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0933-43	FECHA:	1/10/2024



Foto 1: Se observa que la malla se encuentra deteriorada por lo que se necesita cambiarla, esto debido a que durante las tardes frente a la escuela utilizan el campo de papifútbol y los pelotas los han arruinado.



Foto 2: Se observa la necesidad de darle mantenimiento al poton para evitar corrosión y soldar algunas varillas que se han soltado.



Foto 3: Se Observa la necesidad de darle mantenimiento a los balcones de metal debido a un alto nivel de corrosión, esto es en los dos módulos, cada modulo consta de tres aulas y una bodega, todas con balcones.



Foto 4: Se Observa la Necesidad de darle mantenimiento a las puertas de metal debido que la corrosión en la parte baja es evidente.



Foto 5: Se observa la necesidad de cambio de chapa debido a que las se encuentran actualmente no tienen llave para poder asegurar las puertas.



Foto 6: Se observa la necesidad de cambio de tubería de drenaje, esto debido a la erosión del terreno ha dejado al descubierto la tubería del drenaje lo que ocasionó que se quebrara.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA CEIBILLA, PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0933-43	FECHA:	1/10/2024



Foto 7: Se observa la necesidad de darle mantenimiento a los inodoros en relación a los equipos internos porque por el uso ya los equipos se arruinaron lo que ocasiona que el agua se vaya de manera constante.



Foto 8: Se observa la necesidad de darle mantenimiento a los lavamanos, esto en relación a los equipos, pues por el constante uso se han ido deteriorando.



Foto 9: Se Observa la necesidad de darle mantenimiento a la estructura de metal de la cancha deportiva, porque desde su construcción no se ha hecho un mantenimiento adecuado y los signos de corrosión son evidentes.



Foto 10: Se Observa la Necesidad del suministro de iluminación, esto debido a que la iluminación con la que cuenta es bastante precaria y no es apta para este resinto.



Foto 11: Se observa la necesidad de cambio de la tubería de drenaje de la pila central de este establecimiento porque por el paso del tiempo se quebró el drenaje y ocasionó que se tapara.



Foto 12: Se observa la necesidad de intalar canales con caídas de agua de 3"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS



Ministerio de Educación
COLOMBIA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA CEIBILLA, PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0933-43	FECHA:	



foto 13: se observa la necesidad de cambiar el suministro de energía eléctrica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público