

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	FOUM "VILLAS DEL PEDREGAL II"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA VILLAS DEL PEDREGAL II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1205-43	FECHA:	7/11/2024



Foto 1: SE OBSERVA QUE LA PARTE DE ENFRENTA DE LA ESCUELA NECESITA SER PINTADA.



Foto 2: SE OBSERVA QUE SE NECESITA UNA BARANDA POR EL PELIGRO EXISTENTE.



Foto 3: SE OBSERVA EL AREA EN LA CUAL SE SUMINISTRARÁ LA CERCA PERIMETRAL PARA PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS.



Foto 4: SE OBSERVA QUE SE NECESITA REPELLO EN MURO DE PAREDES.





Foto 5: SE OBSERVA QUE SE NECESITA PISO CERAMICO EL AULA.




Foto 6: SE OBSERVA QUE NO SE CUENTA CON VENTANAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público






Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE FICHIERAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "VILLAS DEL PEDREGAL II"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA VILLAS DEL PEDREGAL II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1205-43	FECHA:	7/11/2024



Foto 7: SE OBSERVA QUE NO SE CUENTA CON CANAL.



Foto 8: SE OBSERVA QUE LA LAMINA SE ENCUENTRA PICADA.



Foto 9: SE OBSERVA QUE SE NECESITA CAMBIAR EL SISTEMA ELÉCTRICO.



Foto 10: SE OBSERVA QUE LAS PAREDES DEBEN DE SER PINTADAS DESPUÉS DEL REPELLO.





Foto 11: SE OBSERVA QUE LA ALTURA DEL AULA ES MUY BAJA Y HACE DEMASIADO CALOR.



Foto 12: SE OBSERVA QUE SE NECESITA EL CAMBIO DE CHAPAS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar de la E.O.U.M. Villalobos	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE


POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "VILLAS DEL PEDREGAL II"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA VILLAS DEL PEDREGAL II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1205-43	FECHA:	7/11/2024



Foto 13: SE OBSERVA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO LAS VENTANA Y NO SE CUENTA CON BALCÓN.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

