

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL ZAPOTE ALDEA SAN LUIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-1208-43	FECHA:	9/10/2024



Foto 1: Se observa el mal estado de la lamina que causa goteras



Foto 2: Se observa que la estructura requiere mantenimiento



Foto 3: Se observa el balcon en mal estado



Foto 4: Se observa la falta de sustitucion de chapa, ya que las que existen estan aruinadas



Foto 5: Se observa la necesidad de ventana de pvc para proteger de la lluvia



Foto 6: Se observa que la cocina cuenta con un balcon mal estado y imperfecciones por el tiempo y el mal uso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

CONSEJO
EDUCATIVO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL ZAPOTE ALDEA SAN LUIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-1208-43	FECHA:	9/10/2024



Foto 7: Se observa la falta de pintura para una mejor estética, y resanar partes dañadas de la pared



Foto 8: Se observa el mal estado de la pintura en el establecimiento




Foto 9: Se observa la falta de piso cerámico en el area, para una mejor presentacion en la cocina



Foto 10: Se observa la falta de piso de azulejo en areas de muebles de cocina para ocultar las imperfecciones



Foto 11: Se observa la falta de componentes en la estufa rural como: plancha de metal



Foto 12: Se observa la falta de componentes en la estufa rural como: chimenea de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF
CONSEJO EDUCATIVO
ALDEA SAN LUIS
SAN SEBASTIAN, RETALHULEU

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION
J.V.
CASERIO EL ZAPOTE
ALDEA SAN LUIS
SAN SEBASTIAN, RETALHULEU



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL ZAPOTE ALDEA SAN LUIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-1208-43	FECHA:	9/10/2024



Foto 13: Se observa la falta de luminarias en el area y correcciones en el sistema electrico



Foto 14: Se observa la pintura del establecimiento en mal estado




Foto 15: Se observa la falta de pintura en muro perimetral

Foto 16:

Foto 17:

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público