

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Felipe
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio nuevo pomarrosal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-05-0135-43	FECHA:	17/09/2024



Foto 1: El suministro de piso cerámico le dará un mejor entorno a las aulas por a las gritetas que están en el piso de cemento




Foto 2: Las puertas están dañadas en la parte inferior y se dificulta abrirlas



Foto 3: El techo está dañado y cae mucha agua en los escritorios




Foto 4: La estructura de soporte por ser de madera y caerle agua está en mal estado y representa peligro a los niños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

CONSEJO DE
PADRES DE
FAMILIA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

OFICIAL RURAL MIXTA
DIRECCIÓN
11-05-0135-43
Caserio
"Nuevo Pomarrosal"
San Felipe, Retalhuleu.