

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL COCO, ALDEA MONTÚFAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0004-42	FECHA:	3/10/2024



Foto 1: Se observa la necesidad de repellar y aplicar pintura en el aula de parvulos




Foto 2: Se observa la necesidad de colocacion de piso en las aulas



Foto 3: Se observa la necesidad del cambio de las puertas que estan en mal estado



Foto 4: Se observa la necesidad de darle mantenimiento a las puertas



Foto 5: Se observa la necesidad de sustituir la estufa



Foto 6: Se observa la necesidad de conformacion de un mueble de cocina para la preparacion de los alimentos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

OBHV

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
C O S T A R I C A

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL COCO, ALDEA MONTÚFAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0004-42	FECHA:	3/10/2024



Foto 7: Se observa el mal estado del muro de contención



Foto 8: Se observa la necesidad de sustituir la malla galvanizada del muro



Foto 9: Se observa la necesidad de cambiar el porton debido al mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

OBHV

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

