

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON JEREZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-1227-42	FECHA:	3/10/2024



Foto 1: Se observa la necesidad de una pila



Foto 2: Se observa la necesidad de balcones de metal



Foto 3: Se cuenta con la necesidad de crear un banco de cocina



Foto 4: Se observa la necesidad de instalar tubería para agua



Foto 5: Se observa la necesidad del sistema eléctrico



Foto 6: Se observa la necesidad de colocar puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON JEREZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-1227-42	FECHA:	3/10/2024



Foto 7: Se observa la necesidad de colocacion de canal para agua



Foto 8: Se observa la necesidad de piso ceramico



Foto 9: Se observa la necesidad de una caja de registro como trampa de grasas y un sumidero



Foto 10: Se observa la necesidad de cambiár los accesorios de los baños



Foto 11: Se observa la necesidad de cambiar los chorros



Foto 12: No se cuenta con agua para los baños por lo que se necesita la tubería principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON JEREZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-1227-42	FECHA:	3/10/2024



Foto 13: Se observa la necesidad de colocar canales para la agua



Foto 14: Se observa la necesidad de colocar una ventana mas vidrio



Foto 15: Se observa la necesidad de conformar el muro debido a que se cuenta con un area destapada donde se puede ingresar, por los robos es que se necesita realizar la conformacion



Foto 16: Se observa la necesidad de aplicar pintura en los muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público