

REGISTRO FOTOGRÁFICO

|                             |                          |                                |                           |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | SACATEPEQUEZ             | MUNICIPIO:                     | ANTIGUA GUATEMALA         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM FRANCISCO MARROQUIN | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SAN JUAN DEL OBISPO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 03-01-0036-43            | FECHA DE LA INSPECCIÓN:        | 30/04/2024                |



Foto 1: Imagen que muestra el estado actual del techo de duralita y la estructura portante de madera, del módulo de aulas a intervenir.



Foto 2: Imagen que muestra el estado actual del techo de duralita y la estructura portante de madera, del módulo de aulas a intervenir.



Foto 3: Imagen que muestra el estado actual del techo de duralita y la estructura portante de madera, del módulo de aulas a intervenir.




Foto 4: Imagen que muestra el estado actual del techo de duralita y la estructura portante de madera, del módulo de aulas a intervenir.



Foto 5: Imagen que muestra el estado actual del techo de duralita y la estructura portante de madera, del módulo de aulas a intervenir.



Foto 6: Visita a centro educativo, Aldea San Juan del Obispo, Antigua Guatemala.

*Verni I. Amador B.C.*  
Firma y sello del Presidente de la OPE  
EORM Francisco Marroquin  
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA  
San Juan del Obispo

*Arelis Sarai Fuentes Pérez*  
Firma, Sello y No. de Colegiado  
INGENIERA CIVIL  
Colegiado: 16,204  
Tiempo del Programa