

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                                 |                                |                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Sacatepéquez                                    | MUNICIPIO:                     | Sumpango                    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Urbana Mixta Jornada Vespertina | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Colonia Santa Rosita Zona 5 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 03-04-0103-43                                   | FECHA:                         | 06 de septiembre de 2024    |



Foto 1: Actualmente la cocina se encuentra ubicada en un segundo nivel y esta muy mal diseñada.



Foto 2: Las gradas están mal diseñadas, son angostas y a la hora de ir a traer la refacción se nos dificulta la movilización incluso la elaboración de la alimentación.



Foto 3: Actualmente contamos con una bodega; se piensa trasladar y ampliar la cocina en este lugar.



Foto 4: Se tienen que realizar varias modificaciones en este lugar.



Foto 5: Para este proyecto se necesita mejorar el sistema de drenaje, agua y luz.



Foto 6: Dentro de los demás proyectos se contempla el mantenimiento de 2 módulos con barandales de 38 mts x 1 mt. De altura; así mismo cambio de puertas en el establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPA



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

