

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Sumpango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chipotón, Sumpango Sacatepéquez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-04-0112-43	FECHA:	5/15/2024



Foto 1: Muro de perimetral lado Este, se esta cayendo.



Foto 2: Cambio de techo de sanitarios para soporte de tinacos.



Foto 3: reparacion de pila y tuberias



Foto 4: Cambio de tubería de tinacos




Foto 5: Reparació de porton principal



Foto 6: Cambio de ventana y balcon



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:		PREVIO	☒	DURANTE	☐	POSTERIOR	☐
DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez			MUNICIPIO:	Sumpango		
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta			DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chipotón, Sumpango Sacatepéquez		
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-04-0112-43			FECHA:	5/15/2024		

 Foto 7: Sustrucción de chorros deteriorados y sin mantenimiento	 Foto 8: Drenajes, necesitan ser mejorados y darle mantenimiento
 Foto 9: Tinacos del area de Primaria	 Foto 10: Tuberia de Tinacos a ser mejorada con mantenimiento
 Foto 11: porton de ingreso a Primaria	

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Sumpango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chipotón, Sumpango Sacatepéquez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-04-0112-43	FECHA:	15/05/2024



Foto1: Muro de perimetral lado Este, se esta cayendo.



Foto 2: Cambio de techo de sanitarios para soporte de tinacos.



Foto 3: reparación de pila y tuberías



Foto 4: Cambio de tubería de tinacos



Foto 5: Reparación de porton principal



Foto 6: Cambio de ventana y balcon

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sacatepequez	MUNICIPIO:	Sumpango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chipotón, Sumpango Sacatepequez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-04-0112-43	FECHA:	30/08/2024



Foto 7: Mantenimiento de Drenaje y coneccion a linea principal



Foto 8: Impermeabilizacion de la pared de Segundo A



Foto 9: instalacion y pileta con su respectiva tuberia de agua potable



Foto 10: Cambio de laminas del grado de Tercero Primaria




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--