

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Sumpango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional De Educacion Básica Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle Principal, Aldea El Chipotón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03 - 04 - 1432 -45	FECHA:	16 de mayo del año 2024



Foto1: Construcción de muro por Debilitamiento del actual



Foto 2: reparación y proteccion de terraza area de direccion 8.50.3.70, debido a que las laminas tapan los agretamientos de la loza.



Foto 3: esta es el area de adentro de la dirección la cual tiene filtración de agua por la parte de arriba en epoca de invierno, tal como se puede apreciar en la imagen



Foto 4: las láminas que se aprecian fueron colocadas con el proposito de evitar las goteras en el area de terraza, es por ello que se necesita el colocar una capa de semento en parte de arriba.



Foto 5: es mucha la filtración que se esta descascarando por el area de adentro por tanta humeada




Foto 6: se puede obserbar como esta por la parte de arriba aun con el techado de limina entre terraza.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

MF TR Firma y Sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--