

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Peña Flor, Aldea Tulelén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0030-43	FECHA:	03/10/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada de aluzinc calibre 26 módulos 1,2,3,4 y 5



Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte metal.



Foto 3: Reparación de piso de torta de concreto y pila de tres lavaderos.



Foto 4: Sustitución de lámina, por lámina troquelada de aluzinc calibre 26, modulo 3.



Foto 5: Fabricación e instalación de puertas de metal de aula y baño .



Foto 6: Sustitución de deposito de agua y muro de contención

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.


 Firma y Sello del Presidente del Consejo de Padres




 Firma y Sello Director Centro Educativo

