

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	COMITANCILLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TALTIMICHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0180-43	FECHA:	13/09/2024



Foto 1: Este modulo de baños es de letrina se reactivarán para baños lavables pero se está sustituyendo el techo, el avance va en un 50%.



Foto 2: Actualmente son 4 puertas se estan instalando va con un avance del 75%.




Foto 3: Estes balcones se le está dando mantenimiento y va en una avance de 40%.



Foto 4: En este parte de la entrada a las aulas de de tierra y se está trabajando para ponerle torta de concreto y graderios va en un avance del 25%



Foto 5: Este es la dirección del centro educativo y su piso era de torta de concreto pero se está sustituyendo por piso de cerámica, con un avance del 80%.



Foto 6: Todas las aulas tienen recoleccion de aguas a través de canaletas de pvc pero en algunas partes se han quebrado o caido por lo que se estan sustituyendo con canales nuevos con un avance del 60%

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	COMITANCILLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TALTIMICHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0180-43	FECHA:	13/09/2024



Foto 1: La bajada de agua a través de tubos de pvc en algunas partes se han caído o quebrado por lo que se esta sustituyendo con un avance del 60%.



Foto 2: Todas las paredes han estado des pintadas, por lo que se está pindo con una avance del 60%.



Foto 3: Estas puertas de baños se estan pintando de nuevo con un avance del 60%.



Foto 4: Actualmente se estan instalando tres baños lavables con un avance del 60%.



Foto 5: Esta fosa séptica ha estado en desuso pero se está limpiando para reactivarlo, con un avance del 60%.



Foto 6: El centro educativo cuenta con muro perimetral pero que algunas partes se ha deteriorado, por lo que se empezó a repararlo con un avance del 60%.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	COMITANCILLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TALTIMICHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0180-43	FECHA:	13/09/2024



Foto1: En algunas aulas las lamparas se han quemado por lo que se estan sustituyendo con un avance del 60%.



Foto 2: En las aulas hay focos que se han caido por lo que se estan sustituyendo con un anvace del 60%.



Foto 3: Muchas plafoneras se han roto o quemado se estan sustituyendo con un avance del 60%.



Foto 4: Hay una parte de las aulas donde hubo un corte circuito y no llega electricidad en dos aulas por lo que se esta cambiando el cable con un avance del 60%.



Foto 5: Hay dos Rotoplas, un gris y uno de color negro, pero este se esta reemplazando con uno de color gris, ya que se ha deteriorado y ya no tiene uso, por lo que se estan cambiando accsesorios con un avance del

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.F.		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	---	---