

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Bujes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0203-43	FECHA:	13/12/2024




Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada Aluzinc calibre 26 aula ubicada en el módulo 2 del establecimiento.



Foto 2: Sustitución de capote de lámina a capote troquelada, aula ubicada en el módulo 2 del establecimiento



Foto 3: Sustitución de elementos de fijación, aula ubicada en el módulo 2 del establecimiento.




Foto 4: Desinstalación de lámina existente, aula ubicada en el módulo 2 del establecimiento





Foto 5: Instalación de lámina troquelada, aula ubicada en el módulo 2 del establecimiento





Foto 6: Sustitución de puertas en servicios sanitarios, ubicados en el módulo 3 del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Bujes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0203-43	FECHA:	30/09/2024





Foto 7: Sustrucción de chapas marca yale, aulas ubicadas en los módulos 1,2,3 del establecimiento.




Foto 8: Pintura en muros exteriores de todos los módulos del establecimiento



Foto 9: Mantenimiento a portones de metal en la entrada principal del establecimiento.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

