



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Caserío Las Flores	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Flores Comitancillo, S.M.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-1172-43	FECHA:	5/12/2024



FOTO 1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, en módulo 1.



FOTO 2 Sustitución de plancha de 3 hornillas, en la cocina.



FOTO 3 Reparación de muro perimetral de block, en módulo 1.



FOTO 4 Sustitución de canaletas de metal, en módulo 1.



FOTO 5 Sustitución de chapas en aulas, en módulo 1.



FOTO 6 Sustitución de inodoros, en area de baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ODPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

