

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Unión
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-3900-43	FECHA:	24/10/2024



Foto1: Sustitución de portón de metal



Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 3: Reparación en muro perimetral de blok



Foto 4: Sustitución de flípones



Foto 5: Sustitución de tablero de flípon



Foto 6: Reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

Mario B.

Firma y sello del Presidente de la OGE



Mr. R.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Unión
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-3900-43	FECHA:	24/10/2024



Foto 7: Sustitución de depósito de agua 1700 litros.



Foto 8: Sustitución de bomba de agua



Foto 9: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventanas



Foto 10: Repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Manoel

Firma y sello del Presidente



Manoel

Firma y Sello Director Centro

