

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tuimuca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0264-43	FECHA:	20/05/2024



Foto 1: Estado actual, del techo de espacio entre las dos aulas



Foto 2: Estado actual de la puerta sin chapa




Foto 3: Estado actual de la puerta de los sanitarios



Foto 4: Estado actual piso de torta del aula de Párvulos 3, de 6.90 mts. de largo por 5.75 mts de ancho, igua la 39.675, se aproximó a 40 mts. Cuadrados



Foto 5: Estado actual piso de torta del aula de Pre-primaria Bilingüe, de 6.90 mts. de largo por 5.75 mts de ancho, igua la 39.675, se aproximó a 40 mts. Cuadrados



Foto 6: Estado actual piso de torta del aula de Quinto grado primaria sección A, de 6.90 mts. de largo por 5.75 mts de ancho, igua la 39.675, se aproximó a 40 mts. Cuadrados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Ervin Misael Ramírez Pérez
Ervin Misael Ramírez Pérez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Arsenio Gabriel Tomás
Arsenio Gabriel Tomás

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tuimuca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0264-43	FECHA:	20/05/2024



Foto 7: Estado actual, de las goteras de las dos aulas, sustitucion de canal PVC



Foto 8: Estado actual de los tubos PVC 3"



Foto 9: Estado actual de la cuneta donde se reposa agua lado derecho de la cancha de baloncesto



Foto 10: Estado actual de la pintura de paredes de aulas exteriores



Foto 11: Estado actual de la pintura de paredes de aulas exteriores



Foto 12: Estado actual de la pintura de paredes de aulas exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Ervin Misael Ramírez Pérez
Ervin Misael Ramírez Pérez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Arsenio Gabriel Tomás
Arsenio Gabriel Tomás

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tuimuca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0264-43	FECHA:	20/05/2024





Foto 13: Estado actual de la pintura de paredes de aulas exteriores



Foto 14: Estado actual de la pintura de pared de un aula interior



Foto 15: Estado actual del Módulo 3, donde se colocaran los balcones de metal para las ventanas, 2.48 mts. Por 1.08 mts



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Ervin Misael Ramírez Pérez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>Arsenio Gabriel Tomás</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---