



Ministerio de Educación
Ecuador

REGISTRO FOTOGRAFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOPD Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Valle Verde, Aldea Sanajabá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0019-42	FECHA:	8/10/2024




Foto 1: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 2: SUSTITUCION DE PUERTA DE MADERA POR METAL



Foto 3: SUSTITUCION DE VENTANAS DE MADERA POR METAL MAS VIDRIO




Foto 4: SUSTITUCION DE CANAL PVC



Foto 5: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES




Foto 6: SUSTITUCION DE INODORO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntarlas al final de las hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL	EOPD Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL	Cantón Valle Verde, Aldea Sanajabá.
CÓDIGO DEL	12-07-0019-42	FECHA:	8/10/2024



Foto 7: SUSTITUCION DE TUBERIA PVC LINEA PRINCIPAL AGUAS NEGRAS 3"



Foto 8: SUSTITUCION DE CAJA DE REGISTRO



Foto 9: SUSTITUCION DE TUBERIA LINEA PRINCIPAL RED DE AGUA POTABLE



Foto 10: REPARACION DE LAMPARAS LED (INCLUYE CABLEADO)



Foto 11: SUSTITUCION DE PLANCHAS DE METAL DE 3 HORNILLAS




Foto 12: REPARACION DE CHIMENEA DE CONCRETO Y SUSTITUCION DE LAVATRASTOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo





REGISTRO FOTOGRAFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOPD Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Valle Verde, Aldea Sanajabá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0019-42	FECHA:	8/10/2024




Foto 13: CAMBIO DE CHAPAS MARCA YALE



Foto 14: FUNDICION DE PISO



Foto 15: FUNDICION DE PISO FRENTE A SANITARIOS



Foto 16: FUNDICION DE BANQUETA



Foto 17: PINTURA DE PUERTA DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOPD Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Valle Verde, Aldea Sanajabá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0019-42	FECHA:	8/10/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 2: SUSTITUCION DE PUERTA DE MADERA POR METAL



Foto 3: SUSTITUCION DE VENTANAS DE MADERA POR METAL MAS VIDRIO



Foto 4: SUSTITUCION DE CANAL PVC




Foto 5: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES




Foto 6: SUSTITUCION DE INODORO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y detallar en el reverso de hojas.


 Firma y Sello del Presidente de la




 Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL	EOPD Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL	Cantón Valle Verde, Aldea Sanajabá.
CÓDIGO DEL	12-07-0019-42	FECHA:	8/10/2024



Foto 7: SUSTITUCION DE TUBERIA PVC LINEA PRINCIPAL AGUAS NEGRAS 3"



Foto 8: SUSTITUCION DE CAJA DE REGISTRO



Foto 9: SUSTITUCION DE TUBERIA LINEA PRINCIPAL RED DE AGUA POTABLE




Foto 10: REPARACION DE LAMPARAS LED (INCLUYE CABLEADO)



Foto 11: SUSTITUCION DE PLANCHAS DE METAL DE 3 HORNILLAS



Foto 12: REPARACION DE CHIMENEA DE CONCRETO Y SUSTITUCION DE LAVATRASTOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Firma y sello del Presidente de la	Firma y Sello Director Centro Educativo Publico
------------------------------------	---





REGISTRO FOTOGRAFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Ecuador

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOPD Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Valle Verde, Aldea Sanajabá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0019-42	FECHA:	8/10/2024




Foto 13: CAMBIO DE CHAPAS MARCA YALE



Foto 14: FUNDICION DE PISO




Foto 15: FUNDICION DE PISO FRENTE A SANITARIOS



Foto 16: FUNDICION DE BANQUETA



Foto 17: PINTURA DE PUERTA DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OEF




Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRAFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS

PRA-FOR-12:
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOPD Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Valle Verde, Aidea Sanajabá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0019-42	FECHA:	8/10/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 2: SUSTITUCION DE PUERTA DE MADERA POR METAL



Foto 3: SUSTITUCION DE VENTANAS DE MADERA POR METAL MAS VIDRIO



Foto 4: SUSTITUCION DE CANAL PVC



Foto 5: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 6: SUSTITUCION DE INODORO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y utilizar el reverso de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la Aidea Sanajabá



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL	EOPD Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL	Cantón Valle Verde, Aldea Sanajabá.
CÓDIGO DEL	12-07-0019-42	FECHA:	8/10/2024



Foto 7: SUSTITUCION DE TUBERIA PVC LINEA PRINCIPAL AGUAS NEGRAS 3"




Foto 8: SUSTITUCION DE CAJA DE REGISTRO



Foto 9: SUSTITUCION DE TUBERIA LINEA PRINCIPAL RED DE AGUA POTABLE



Foto 10: REPARACION DE LAMPARAS LED (INCLUYE CABLEADO)



Foto 11: SUSTITUCION DE PLANCHAS DE METAL DE 3 HORNILLAS



Foto 12: REPARACION DE CHIMENEA DE CONCRETO Y SUSTITUCION DE LAVATRASTOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Calidad



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1
Versión

Ministerio de Educación
Ecuador

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOPD Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Valle Verde, Aldea Sanajabá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0019-42	FECHA:	8/10/2024



Foto 13: CAMBIO DE CHAPAS MARCA YALE



Foto 14: FUNDICION DE PISO



Foto 15: FUNDICION DE PISO FRENTE A SANITARIOS



Foto 16: FUNDICION DE BANQUETA



Foto 17: PINTURA DE PUERTA DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPA




Firma y Sello Director Centro Educativo

