

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Belén Cohatán, Aldea Tojcheche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12 - 07 - 0072 - 43	FECHA:	18/03/2024



Foto 1: Área de cambio de techo de duralita de uno de los módulos por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Área donde se cambiará la plancha y repello de pared de la cocina del centro educativo



Foto 3: Cambio de techo de la cocina escolar.



Foto 4: Puerta de la cocina en mal estado.



Foto 5: Mal estado del techo de duralita de los baños del centro educativo, fue instalado desde hace 21 años



Foto 6: EORM Colonia Belén Cohatán en sus dos módulos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Belén Cohatán, Aldea Tojcheche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12 - 07 - 0072 - 43	FECHA:	18/03/2024



Foto 7: Área de repello de la cocina del centro educativo



Foto 8:




Foto 9:





Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

