

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chequín Chiquito, aldea Chequín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1207-0369-43	FECHA:	23/02/2024



Foto 1: Filtración de agua en los techos.



Foto 2: Sustitución de chapa y mejoramiento de puerta (pintada y lijada).



Foto 3: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 4: Sustitución de soporte de madera por metal.



Foto 5: Identificación de establecimiento educativo con pintura de aceite.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Exequiel Ato</i> Firma y sello del Presidente de la OEA	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

