

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sibinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento Santa Maria las Nubes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-08-0011-43	FECHA:	14/05/2024



Foto 1: Lámina de techo de la escuela en mal estado por orificios donde se cuela el agua.



Foto 2: Piso de cemento líquido se quiere mejorar con piso de granito en 2 salones de clase.



Foto 3: paredes de baños con madera, se quiere mejorar colocando muros.



Foto 4: Es necesario quitar puertas de madera en baños por puertas de metal.

NOTA: NO HAY FOTOGRAFIA PORQUE LA TUBERIA ESTA BAJO TIERRA

Foto 5: Necesario cambiar 60 M Lineales de tubería de drenaje porque lleva años, para evitar que colapse por aumento de estudiantes.



Foto 6: necesario cambiar 2 inodoros de madera

Observación: Si se agregan se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público