

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	TAJUMULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO TUISIMIENTO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TUISIMIENTO, ALDEA TOQUIAN GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0015-43	FECHA:	26/09/2024



Foto1: Sustitución de puerta



Foto 2: Mantenimiento de puerta



Foto 3: Sustitución de piso cerámico aula y dirección



Foto 4: Sustitución de piso cerámico aula y dirección



Foto 5: Sustitucion de paredes de lamina por block de dirección



Foto 6: Sustitucion de paredes de lamina por block de dirección

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	TAJUMULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO TUISIMIENTO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TUISIMIENTO, ALDEA TOQUIAN GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0015-43	FECHA:	26/09/2024




Foto 7: mantenimiento de lamina (cepillado y pintado)



Foto 8: Repello en muro




Foto 9: Repello en muro



Foto 10: Sustitución de inodoro



Foto 11: Pintura en muros exteriores e interiores





Foto 12: Sustitución de canal de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	TAJUMULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO TUISIMIENTO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TUISIMIENTO, ALDEA TOQUIAN GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0015-43	FECHA:	26/09/2024



Foto 13: Sustrución de canal de metal



Foto 14: Sustrución de balcones de metal, mantenimiento de estructura de metal de ventanas de vidrio



Foto 15: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 16: Sustrución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 17: Sustrución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

