

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	TAJUMULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO TUISIMIENTO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TUISIMIENTO, ALDEA TOQUIAN GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0015-43	FECHA:	11/10/2024




Foto 1: Sustrucción de puerta (modulo de aula)




Foto 2: Mantenimiento de puerta en (modulo de direccin)




Foto 3: Sustrucción de piso cerámico en (modulo de aula)




Foto 4: Sustrucción de piso cerámico en (modulo de direccin)




Foto 5: Sustrucción de paredes de lamina por block (modulo de direccin)



Foto 6: Sustrucción de paredes de lamina por block en (modulo de direccin)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	TAJUMULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO TUISIMIENTO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TUISIMIENTO, ALDEA TOQUIAN GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0015-43	FECHA:	11/10/2024



Foto 7: Mantenimiento de lamina (cepillado y pintado) (modulos de aulas)



Foto 8: Repello en muros exteriores (modulos de aulas)



Foto 9: Repello en muros interiores (modulos de aulas)



Foto 10: Sustitución de inodoro




Foto 11: Pintura en muros exteriores (modulos de aulas)



Foto 12: Pintura en muros interiores (modulos de aulas)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas: _____

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	TAJUMULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO TUISIMIENTO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TUISIMIENTO, ALDEA TOQUIAN GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0015-43	FECHA:	11/10/2024



Foto 13: Sustrucción de canal de metal



Foto 14: Sustrucción de canal de metal



Foto 15: Sustrucción de Vidrios




Foto 16: Mantenimiento de lámina (Sanitarios)



Foto 17: Mantenimiento de lámina (Sanitarios)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--