

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Loma del Norte	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Loma del Norte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-4666-43	FECHA:	29/11/2024



FOTO 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 2: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



FOTO 3: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



FOTO 4: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



FOTO 5: Sustitución de canal de metal por canal de PVC



FOTO 6: Sustitución de soporte o pescante metal para canal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

Traciela chs R.
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Loma del Norte	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Loma del Norte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-4666-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 8: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas



Foto 9: Sustitución de chimenea de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Traciela chs</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--