

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO	San Marcos	MUNICIPIO	Tejulla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Caserío Los Laureles
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	12-10-0015-43	FECHA	20/07/2024



Foto 1: Sustrucción de puerta



Foto 2: Sustrucción de puerta



Foto 3: Sustrucción de vidrios



Foto 4: Sustrucción de ventanas



Foto 5: Instalación de sanitarios



Foto 6: Reparación de lava manos

Observación: En las últimas dos fotografías tenemos necesidad de levantar un muro ya que esta en la orilla de la carretera y los niños han tenido accidentes en esa esquina por lo que suplico tomar en cuenta esta petición

Firma y sello del Presidente de la DPE

Firma y Sello Director Centro Educativo P