

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tejutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Bosque
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-10-0028-43	FECHA:	15 de noviembre de 2024.



Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 3: Sustitución de puerta.



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto por porcelanato




Foto 5: Sustitución de tubería PSI línea principal de aguas negras



Foto 6: Reparación de muro perimetral de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OFE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tejutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuelka Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Bosque
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-10-0028-43	FECHA:	15 de noviembre de 2024



Foto 7: Losa de patio




Foto 8: Reparación de sistema eléctrico



Foto 9: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana




Foto 10: Sustitución de chimenea de metal




Foto 11: Reparación de repello y cernido en paredes (cuando aplique)



Foto 12: Reparación de repello y cernido en paredes (cuando aplique)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---