



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tejutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Esquipulas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-10-0481-43	FECHA:	02 de diciembre de 2024



Foto 1: Sustrucion de lamina troquelada aluzinc Módulo 1



Foto 2: Sustrucion de Capotes por capotes de lamina aluzinc Módulo 1



Foto 3: Sustrucion de estructura de soporte de metal por metal en corredores de la escuela. Módulo 3



Foto 4: Mantenimiento de puertas de metal en 9 clases y 6 baños. Módulo 4






Foto 5: Sustrucion de Chapas en puertas de 3 clases. Módulo 4



Foto 6: Sustrucion de ventanas de madera por ventanas de metal, más vidrio en un aula. Módulo 5

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y sello Director Centro Educativo Público
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tejutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Esquipulas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-10-0481-43	FECHA:	02 de diciembre de 2024



Foto 7: Sustitución de vidrios en ventanales. Módulo 1



Foto 8: Mantenimiento de balcones en 9 clases. Módulo 6




Foto 9: Sustitución de piso de cemento liquido por cerámico. Módulo 1 y 2



Foto 10: Sustitución de canal de metal por canales de lamina aluzinc calibre 24 con sujetadores en corredores. Módulo 7




Foto 11: Sustitución y reparación de bajadas de agua pluvial con tubo PVC Módulo 7




Foto 12: Sustitución de accesorios inodoro para área de baños Módulo 8

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la ODF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tejutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Esquipulas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-10-0481-43	FECHA:	02 de diciembre de 2024



Foto 13: Sustitución de tapaderas en baño Módulo 8




Foto 14: Sustitución de inodoro en baños . Módulo 8




Foto 15: Fabricación e instalacion de balcones para protección del aula. Módulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la O.P.F.




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

