

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tejutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ixmucá, Tejutla, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-10-0487-43	FECHA:	02/12/2024



Foto 1: Sustitución de lamina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 del modulo 1 del edificio Escolar



Foto 2: sustitución de estructura de soporte de madera por metal en el corredor direccion y dos bodegas del Edificio Escolar



Foto 3: sustitución de puertas en el modulo 1 del Edificio Escolar



Foto 4: sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio en el modulo 1 del Edificio Escolar



Foto 5: sustitución de canales de metal en la parte frontal y trasera del modulo 1 del Edificio Escolar



Foto 6: bajadas de agua pruvial de metal por tubo PVC en la parte frontal y trasera del modulo 1 del Edificio Escolar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


[Firma]

Firma y sello del Presidente de la DPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tejutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ixmucá, Tejutla, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-10-0487-43	FECHA:	02/12/2024



Foto 7: Sustitución de focos ahorradores en todo el Edificio Escolar



Foto 8: sustitución de plafoneras en todo el Edificio Escolar




Foto 9: sustitución interruptores simples en todo el modulo 1 y 2 aulas del modulo 2 del Edificio Escolar




Foto 10: Sustitución de interruptores dobles en todo el modulo 1 y 2 aulas del modulo 2 del Edificio Escolar



Foto 11: sustitución de tomacorrientes dobles en todo el modulo 1 y 2 aulas del modulo 2 del Edificio Escolar



Foto 12: Sustitucion de cableado electrico en todo el Edificio Escolar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tejutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ixmucá, Tejutla, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-10-0487-43	FECHA:	02/12/2024




Foto 13: Sustitución de ducto eléctrico y accesorios en todo el modulo 1 y 2 aulas del modulo 2 del Edificio Escolar




Foto 14: Sustitución de piso de granito en la direccion del Establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

