

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tejulia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chapil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-10-1197-43	FECHA:	03/12/2024



Foto 1: 2.2 Sustitución de Estructura de Madera por Metal en sanitarios



Foto 2: 4.3 Sustitución de Puerta en sanitarios



Foto 3: 4.3 Sustitución de Puerta en cocina



Foto 4: 5.3 Sustitución de ventana en cocina



Foto 5: 6.5 Sustitución de piso de torta de concreto en corredor modulo 2



Foto 6: 6.6 Sustitución de piso líquido en sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.


 CONSEJO EDUCATIVO
 ESCUELA OF. RURAL MIXTA
 CASERIO CHAPIL
 SAN MARCOS

Firma y sello del Presidente de la OPF


 DIRECCION
 ESCUELA OF. RURAL MIXTA
 CASERIO CHAPIL
 TEJULIA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación

G e n e r a l

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tejutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chapil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-10-1197-43	FECHA:	03/12/2024



Foto7: 6.7 Sustitución de piso de granito en corredor modulo 1



Foto 8: 7.2 Sustitución de canal de PVC en modulo 2



Foto 9 :7.4 Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3" modulo 2



Foto 10: 10.3 Sustitución de inodoro de servicio sanitarios para niños




Foto 11: 10. 5 Sustitución de lavamanos uso general



Foto 12: 10.8 Sustitución de mingitorio servicio sanitario de niños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tejutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chapil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-10-1197-43	FECHA:	03/12/2024



Foto 13: 13.1 Sustitución de azulejo para lavamanos




Foto14: 20.2 Sustitución de estufa rural incluye chimenea en plancha 1 cocina escolar



Foto 15: 21.2 Cernido en muro de la cocina escolar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF

ESCUELA OF. RURAL MIXTA
CONSEJO EDUCATIVO
SAN MARCOS


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OF. RURAL MIXTA
DIRECCION
CHAPIL TEJUTLA