

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                    |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos                  | MUNICIPIO:                     | Tejutla            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Villa Flores |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-10-1279-43               | FECHA:                         | 12/11/2024         |



Foto1: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujecioens, aplicacián de pintura).



Foto 2: Sustitución de puerta.



Foto 3: Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio.



Foto 4: Sustitución de vidrios.




Foto 5: Mantenimiento a balcones de metal.



Foto 6: Sustitución de piso ceramico.


Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*



Firma y sello del Presidente de la COPF

*[Firma]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |                    |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos                  | MUNICIPIO:                     | Tejutla            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Villa Flores |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-10-1279-43               | FECHA:                         | 12/11/2024         |



Foto7: Sustitución de canales de PVC y bajada de agua pluvial.




Foto 8: Pintura en muros interiores.



Foto 9: Pintura en muros exteriores.



Foto 10: Sustitución inodoro.




Foto 11: Reparación red de agua potable: sustitución de tubería línea principal. Sustitución de llave de globo.



Foto 12: Sustitución de llave de chorro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías para actualizar el número de hojas.

*[Firma]*



Firma y sello del Presidente de la COPF

*[Firma]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |                    |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos                  | MUNICIPIO:                     | Tejutla            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Villa Flores |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-10-1279-43               | FECHA:                         | 12/11/2024         |



Foto13: Sustitución de focos ahorradores.



Foto 14: Sustitución de talbero de flipones.



Foto 15: Reparación de cableado eléctrico



Foto 16: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal. Instalación de azulejo en estufa rural.




Foto 17: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal. Instalación de azulejo en estufa rural.



Foto 18: Repello en muro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la OPR

  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público