

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                             |                                |                    |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos                  | MUNICIPIO:                     | Tejutla            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Villa Flores |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-10-1279-43               | FECHA:                         | 25/11/2024         |



Foto 1: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujecioens, aplicacián de pintura).




Foto 2: Sustitución de puerta.



Foto 3: Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio.



Foto 4: Sustitución de vidrios.



Foto 5: Mantenimiento a balcones de metal.



Foto 6: Sustitución de piso ceramico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*



Firma y sello del Presidente de la OPA

*[Firma]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                             |                                |                    |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos                  | MUNICIPIO:                     | Tejutla            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Villa Flores |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-10-1279-43               | FECHA:                         | 25/11/2024         |




Foto 7: Sustrucción de canales de PVC y bajada de agua pluvial.



Foto 8: Pintura en muros interiores.




Foto 9: Pintura en muros exteriores.



Foto 10: Sustrucción inodoro.




Foto 11: Reparación red de agua potable: sustrucción de tubería línea principal. Sustrucción de llave de globo.



Foto 12: Sustrucción de llave de chorro.


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*



Firma y sello del Presidente del C.O.P.F.

*[Firma]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
Tejutla, San Marcos



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                             |                                |                    |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos                  | MUNICIPIO:                     | Tejutla            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Villa Flores |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-10-1279-43               | FECHA:                         | 25/11/2024         |



Foto 13: Sustitución de focos ahorradores.



Foto 14: Sustitución de talbero de flipones.




Foto 15: Reparación de cableado eléctrico



Foto 16: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal. Instalación de azulejo en estufa rural.




Foto 17: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal. Instalación de azulejo en estufa rural.



Foto 18: Repello en muro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público