



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Rafael Pie de la Cuesta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Feria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-11-0507-43	FECHA:	16/12/2024




Foto 1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 en aula de párvulos, bodega y cocina del establecimiento.



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de metal por metal en aula de párvulos del establecimiento.



Foto 3: Puertas. Mantenimiento a estructura (lijado, cepillado, aplicación de pintura). En aulas del modulo 1 del establecimiento educativo.



Foto 4: Fabricación e instalación de puerta de metal en modulo de cocina.





Foto 5: Sustrucción de ventana de metal por ventana de pvc en modulo de cocina.



Foto 6: Sustrucción de canales y bajadas de agua pluvial de pvc en area de bodega y aula de párvulos del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Rafael Pie de la Cuesta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Feria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-11-0507-43	FECHA:	16/12/2024



Foto 7: Reparación del sistema eléctrico en módulo de cocina.



Foto 8: Puertas. Mantenimiento a estructura (lijado, cepillado, aplicación de pintura). En aulas, sanitarios y dirección del módulo 2 (parte de arriba) del establecimiento.



Foto 9: Mantenimiento a estructura de metal de ventana, lijado, pintura y cambio de vidrios en dirección.



Foto 10: Sustitución de canales y bajadas de agua pluvial en módulo 2 (parte de arriba)





Foto 11: Reparación del sistema eléctrico más accesorios en módulo de aulas de todo el establecimiento.



Foto 12: Instalación de pila nueva, mantenimiento de reposadera y sustitución de chorro en área de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Rafael Pie de la Cuesta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Feria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-11-0507-43	FECHA:	16/12/2024




Foto 13: Mantenimiento a estufa rural, cambio de plancha, repello y colocación de granito en área de cocina.



Foto 14: Sustitución de piso de cemento liquido (por piso cerámico) en modulo de dirección.



Foto 15: Sustitución de accesorios para descarga de agua en inodoro, en area de sanitarios de hombres y mujeres.



Foto 16: Sustitución de azulejo en area de lavamanos de sanitarios, hombres y mujeres.



Foto 17. Sustitución de pila plástica de un lavadero. (incluye sistema de drenaje y conexión de agua) en area de cocina modulo 2 (parte de arriba)



Foto 18. Pintura en muros exteriores del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE






POSTERIOR

X



DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Rafael Pie de la Cuesta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Feria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-11-0507-43	FECHA:	16/12/2024



Foto19: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 en aula de primer grado modulo 1 del establecimiento.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---