

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Rafael Pie de la Cuesta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Chayen JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chayen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12 11 3674 43	FECHA:	15/11/2024



Foto1: Avance en sustitución de la lamina por lamina troquelada aluzinc en la cocina



Foto 2: Se encuentra en proceso de sustitución de la puerta.



Foto 3: Se encuentra en proceso la estructura de metal de ventana y balcón de metal.



Foto 4: Se encuentra en reparación de piso para colocar piso ceramico. El piso ya no se encontraba en buenas condiciones.



Foto 5: En proceso de reparación de banqueta de concreto en la parte de atrás de los servicios sanitarios.



Foto 6: Trabajos en la sustitución y mejoramiento de aguas fluviales.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Goyana Barrios

Firma y sello del Presidente de la OMA



Diego Embuchado

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Rafael Pie de la Cuesta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Ofial Rural Mixta Aldea Chayen JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chayen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12 11 3674 43	FECHA:	15/11/2024



Foto 7 Se esta cambiando la caja de registro del drenaje en la entrada de la cocina.



Foto 8 Se esta sustituyendo la tubería principal y se esta introduciendo en la pared en la cocina.



Foto 9 Se esta realizando el cambió de cableado y accesorios del cableado en cocina, dirección, aulas.



Foto 10 se trabaja en el cableado y accesorios electricos en aulas




Foto 11 se construye la estufa rural en la cocina escolar



foto 12 se esta colocando el azulejo en gabinete de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mariana Barrera

Firma y sello del Presidente de la OPF



Roberto Espinosa

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Rafael Pie de la Cuesta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Ofial Rural Mixta Aldea Chayen JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chayen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12 11 3674 43	FECHA:	15/11/2024



Foto 12 Espacio en el cual se encontraba la pila de cemento en la cocina escolar.



Foto 13 Se están repellando las paredes de los ambientes de la cocina y de la dirección.



Foto 14 Se están realizando el cambio de los accesorios de depósitos de agua



Foto 15 Se están realizando los trabajos de cambio de canal de metal, por canal galvanizado y bajadas de agua en el módulo de párvulos.



Foto 16 Se están realizando los trabajos de cambio de tubo, pintura y cambio de las chapas de puertas de varios ambientes.



Foto 17 Se está trabajando en la reparación de la cuneta de concreto, a un costado del módulo de párvulos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yojana Barrios

Firma y sello del Presidente de la OPR



Carlos Samalito

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Rafael Pie de la Cuesta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Ofial Rural Mixta Aldea Chayen JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chayen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12 11 3674 43	FECHA:	15/11/2024



Foto 19. Se esta trabajando en la reparación de planchas de concreto en el patio de la escuela.



Foto 20 Se esta trabajando en el pintado de las áreas establecidas de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yopana Barrios

Firma y sello del Presidente de la OMB



Yopana Barrios

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

