

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Rafael Pie de la Cuesta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Ofial Rural Mixta Aldea Chayen JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chayen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12 - 11 - 3674 - 43	FECHA:	10/12/2024



Foto1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 en la cocina.



Foto 2: Sustrucción de puerta de metal en la cocina del establecimiento.



Foto 3: Ampliación y sustitución de ventana en la cocina del establecimiento.



Foto 4: Sustrucción de piso de cemento por piso cerámico en la cocina.



Foto 5: Reparación de la banqueta de concreto en la parte de atrás de los baños.



Foto 6: Reparación de la cuneta de concreto en la cancha deportiva.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe indicar el número de hojas.

Goyan Barro

Firma y sello del Presidente de la



Dyane Camacho

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Rafael Pie de la Cuesta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Ofial Rural Mixta Aldea Chayen JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chayen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12 - 11 - 3674 - 43	FECHA:	10/12/2024



Foto7: Sustrucción de caja de registro de aguas residuales en la cocina.



Foto 8: Sustrucción de tubería de la línea principal de agua potable de la cocina.



Foto 9 Sustrucción del sistema electrico en el área de la cocina.



Foto 10: Sustrucción del cableado electrico en el módulo aulas.



Foto 11. Sustrucción de estufa rural con azulejo en la cocina.




Foto 12 : Sustrucción de azulejo en gabinete de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mojana Ballarín

Firma y sello del Presidente de la OPF



Diego Escobar

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Rafael Pie de la Cuesta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Ofial Rural Mixta Aldea Chayen J V	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chayen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12 - 11 - 3674 - 43	FECHA:	10/12/2024



Foto: 13 Instalación de pila de cemento en la cocina escolar.



Foto 14 : Repello en paredes de los ambientes de la cocina y de la dirección.



Foto 15: Sustitución de accesorios en depósitos de agua.



Foto 16: Sustitución de canal de metal, por canal galvanizado y bajadas de agua en el módulo de párvulos y cocina.



Foto 17: Se realizó el cambio de tubo, pintura y chapas de puertas en el módulo aulas.



Foto 18: Se realizó la reparación de la cuneta de concreto en la parte de atrás de las aulas de párvulos y cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yojana Barrios

Firma y sello del Presidente de la OPR



Roberto Sauter

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Rafael Pie de la Cuesta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Ofial Rural Mixta Aldea Chayen J V	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chayen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12 - 11 - 3674 - 43	FECHA:	10/12/2024



Foto 19: Reparación de planchas de concreto en el patio.




Foto 20: Pintura en áreas interiores y exteriores de la escuela.



Foto 21: Mantenimiento a la bodega que se ubica a un costado de dirección.



Foto 22: Colocación de puertas de metal en el gabinete de cocina.



Foto 23: Sustitución de cableado eléctrico en dos aulas. Módulo aulas



Foto 24: Pintura de dos puertas de servicios sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar de hojas.

Gloria Barrios

Firma y sello del Presidente de la OPR



Diego Emulucio

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

