

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	NUEVO PROGRESO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR LOS BARRIOS, CANTÓN IXTALITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0079-43	FECHA:	25/09/2024



Foto1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzic calibre 26 (Cocina)



Foto 2: Sustrucción de soporte de madera por metal (Cocina)



Foto 3: Sustrucción de piso de tierra por piso de torta de concreto (modulo 1 y pasillo)



Foto 4: Sustrucción de piso de tierra por piso de cemento líquido (cocina)



Foto 5: Sustrucción de piso de torta de concreto por piso cerámico (baños)



Foto 6: Fabricación e instalación de balcones de hierro metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente del Comité de Mantenimiento



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	NUEVO PROGRESO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR LOS BARRIOS, CANTÓN IXTALITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0079-43	FECHA:	25/09/2024



Foto 7: Fabricación e instalación de puertas de metal en baños



Foto 8: Reparación de sistema eléctrico



Foto 9: Sustitución de lavamanos



Foto 10: Reparación de bajada de agua pluvial PVC 3 y sustitución de soporte o pescante de metal



Foto 12: Sustitución de estufa rural (Completa, incluye chimenea y plancha de metal)



13: Sustitución de pila de cemento dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la O.P.E.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

