

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	NUEVO PROGRESO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-4670-45	FECHA:	12/05/2024



Foto 1: Reparación de muro perimetral de block en proceso.



Foto 2: Construcción la estructura de soporte de metal.



Foto 3: Proceso de finalización de la construcción del soporte de la estructura de metal.



Foto 4: Avances de la construcción del muro perimetral de block.



Foto 5: Inicio de colocación de lamina.




Foto 6: Colocación de lamina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales hasta un máximo de 10 hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo

Firma y Sello Director Centro Educativo

