

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Nuevo Progreso
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Los Gómez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-5055-43	FECHA:	06/12/2024



Foto1: Sustitución de inodoro



Foto 2: Sustitución de lavamanos.



Foto 3: Reparación de piso torta.



Foto 4: Sustitución de canal PVC



Foto 5: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos (aula)



Foto 6: Fabricación e instalación de puertas de metal en baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Nuevo Progreso
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Los Gómez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-5055-43	FECHA:	12/6/2024



Foto 7: Sustitución de azulejo.



Foto 8: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzin calibre 26



Foto 9: Pintura en muros exteriores



Foto 10: Pintura en muros interiores.



Foto 11: Sustitución de depósito de agua 2,500 lts



Foto 12: Sustitución de lámparas tipo LED, reparación de cableado eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

