

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Tumbador
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Flores, aldea la Democracia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-13-0015-43	FECHA:	26/11/2024



Foto1: sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc, con capote de lámina



Foto 2: Sustitución de chapa



Foto 3: Mantenimiento de estructura de metal de ventanas



Foto 4. Reparación de bajadas de agua pluvial de tubo pvc



Foto 5. Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6. Sustitución de inodoro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elder Odonel Lopez Arreaga

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Tumbador
NOMBRE DEL	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL	Caserío Las Flores, aldea la Democracia
ESTABLECIMIENTO:	12-13-0015-43	FECHA:	26/11/2024



Foto 7. Sustitución de llave de mingitorio y colocación de azulejo



Foto 8: sustitución de llave de chorro y azujejo en lavamanos



Foto 9. Sustitución de apagador



Foto 10. Reparación del cableado eléctrico



Foto 11. Sustitución de depósito de agua.



Foto 12. Repello de pared y fabricación e instalación de ventanas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elder Adonel Lopez Arreaga

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

