



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	EL TUMBADOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL RECUERDO, ALDEA LA DEMOCRACIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-13-0021-43	FECHA:	11/12/2024



Foto 7: Pintura en muros exteriores del establecimiento



Foto 8: Pintura en muros interiores, corredor del establecimiento



Foto 9: Instalación de tubería para agua potable



Foto 10: Sustitución de estructura de metal de ventana (por balcón) aula 1 y aula 2 al frente del establecimiento



Foto 11: Sustitución de chapa puerta en cosina del establecimiento



Foto 12: Sustitución de chapa de bodega del establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosalinda Velazquez

Firma y sello del Presidente de la Comunidad de Padres de Familia



Emmy

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	EL TUMBADOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL RECUERDO, ALDEA LA DEMOCRACIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-13-0021-43	FECHA:	11/12/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26. En corredor, baños y bodega



Foto 2: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, aplicación de pintura) y mantenimiento a portones, corredor del establecimiento



Foto 3: Sustitución de canal de pvc y Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3" frente del establecimiento



Foto 4: Sustitución inodoro, Sustitución de azulejo y Sustitución de piso cerámico con nivelacion de base (baños)



Foto 5: Mantenimiento a estufa rural, Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas e Instalación de azulejo en estufa rural, area de cocina



Foto 6: Sustitución de fosa séptica por biodigestor de 1300 Lts. Y Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosalinda Velazquez

Firma y sello del Presidente



Emmy

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

