

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Tumbador
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Medio Día
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-13-0038-43	FECHA:	13/12/2024



Foto1: Sustrucion de Lámina por lámina troquelada Aluzinc calibre 26 en el pasillo.



Foto 2: Mantenimiento a estructura de puertas de metal Modulo 1 y 2



Foto 3: sustitucion de vidrios y mantenimiento a balcones de metal de la parte exterior de todo el establecimiento.



Foto 4: Reparacion del piso de torta de concreto de los Baños.




Foto 5: Sustrucion de piso de torta de concreto por piso granito en el corredor del establecimiento.



Foto 6: Sustrucion de piso de torta de concreto por Piso cerámico en el pasillo del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Tumbador
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Medio Día
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-13-0038-43	FECHA:	13/12/2024



Foto7: Reparación de cuneta de concreto del lado derecho del establecimiento.



Foto 8: Pintura en muros exteriores del establecimiento.



Foto 9: Sustitución de inodoro del baño.



Foto 10: Sustitución de tabique por azulejo en los baños.



Foto 11: Sustitución de tubería PVC de línea principal aguas negras en los baños.




Foto 12: Sustitución de lámparas tipo LED en todos los módulos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe adjuntar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐


POSTERIOR


☒


DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Tumbador
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Medio Día
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-13-0038-43	FECHA:	13/12/2024




Foto 13: Instalacion de pila de plastico de dos lavaderos en la cocina.







 Firma y sello del Presidente de la O.P.P.	 Consejo Educativo MINISTERIO DE EDUCACIÓN ESCUELA OFICIAL CASERÍO NUEVO MEDIO DÍA EL TUMBADOR, SAN MARCOS	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCION ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NUEVO MEDIO DIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS
--	--	---	---