



Ministerio de Educación
GOBIERNO DE GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO	San Marcos	MUNICIPIO	El Tumbador
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Caserio Nuevo Paraíso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	12-13-0040-43	FECHA	10/12/2024



Fotografía 1 MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO, SUJECCIONES, APLICACIÓN DE PINTURA EN PUERTAS DE TODO EL ESTABLECIMIENTO)



Fotografía 2 SUSTITUCION DE VIDRIOS EN VENTANAS DE COCINA Y BAÑOS.



Fotografía 3 SUSTITUCION DE CANAL DE PVC EN TODO EL ESTABLECIMIENTO.



Fotografía 4 REPARACION DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL TUVO PVC EN TODO EL ESTABLECIMIENTO.



Fotografía 5: PINTURA DE MUROS EXTERIORES E INTERIORES EN TODO EL ESTABLECIMIENTO.



Fotografía 6: SUSTITUCION DE LAVAMANOS DEL ÁREA DE BAÑOS DEL ESTABLECIMIENTO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y el número de hojas

Edna Vinna Salas
Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo de la OPRM de El Tumbador



Enrique

Firma y Sello de la Dirección Educativa Pública





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Tumbador
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Caserío Nuevo Paraíso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	12-13-0040-43	FECHA:	10/12/2024



Fotografía 7 SUSTITUCION DE LLAVE DE MINGITORIO EN BAÑOS DE HOMBRES



Fotografía 8 MANTENIMIENTO DE BARANDA DE METAL EN MUROS EXTERIORES DEL ESTABLECIMIENTO.



Fotografía 7 MANTENIMIENTO DE PORTON EN ENTRADA DEL ESTABLECIMIENTO.



Fotografía 8 COLOCACION DE AZULEJO EN ÁREA DE COCINA.



Fotografía 9 SUSTITUCION DE DEPOSITO DE AGUA 1100 LT



Fotografía 10 FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PORTÓN DE METAL DE INGRESO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas.

Ada Kinote Palmit
Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo de la OPE
Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío Nuevo Paraíso, Municipio El Tumbador, San Marcos

[Signature]
Firma y Sello del Representante del Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío Nuevo Paraíso, Municipio El Tumbador, San Marcos

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO	San Marcos	MUNICIPIO	El Tumbador
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Caserío Nuevo Paraíso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	12-13-0040-43	FECHA	10/12/2024



Fotografía 11 INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE DE METAL PARA SOPORTE DEL DEPOSITO DE AGUA.



Fotografía 12 INSTALACIÓN DE UNIDADES DE LUZ (INCLUYE INTERRUPTOR, DUCTO Y CABLE ELÉCTRICO EN TODO EL ESTABLECIMIENTO)



Fotografía 13 SUSTITUCIÓN DE PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADEROS



Fotografía 14 SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL EN ÁREA DE COCINA



Fotografía 15 SUSTITUCION DE LAVATRASTOS (INCLUYE MEZCLADORA) EN ÁREA DE COCINA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.

Ado Koroa Gabriel

Firma y sello del Presidente



Eduardo

Firma y Sello del Director Educativo Público

