

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Tumbador
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-13-0042-43	FECHA:	30/09/2024



Fotografía 1. Mantenimiento a estructura de puertas de metal.



Fotografía 2. Sustitución de chapas de puertas de metal



Fotografía 3. Canales y bajadas de agua pluvial



Fotografía 4. Pintura en muros interiores y exteriores.



Fotografía 5. Mantenimiento a barandas.



Fotografía 6. Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Mantenimiento



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Tumbador
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-13-0042-43	FECHA:	30/09/2024



Fotografía 7. Red de agua potable, sustitución de tubería línea principal.



Fotografía 8. Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Fotografía 9. Reparación de sistema eléctrico.



Fotografía 10. Intalación de pila de dos lavaderos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

