

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Tumbador
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Morales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-13-0572-43	FECHA:	18/08/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA



Foto 2: SUSTITUCION DE LAMIINA



FOTO 3: SUSTITUION DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA DE BAÑO



FOTO 4: SUSTITUCION DE 3 PUERTAS DE METAL




FOTO 5: SUSTITUCION DE CHAPA DE PUERTA DE METAL



FOTO 6: SUSTITUCION DE CHAPA DE PUERTA DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

