

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Tumbador
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Morales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-13-0572-43	FECHA:	19/08/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUCIN CALIBRE 26, AULA.



FOTO 2: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUCIN CALIBRE 26, AULA.



FOTO 3: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL, POR METAL, BAÑOS.



FOTO 4: SUSTITUCION DE PUERTAS DE METAL.






FOTO 5: SUSTITUCION DE CHAPA DE PUERTA DE METAL.



FOTO 6: SUSTITUCION DE BAJADA DE AGUA PLUBIAL DE METAL POR TUBO PVC 3 ''

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---