

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Malacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Desengaño
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0694-43	FECHA:	26/02/2024



Foto 1: Láminas en mal estado debido al deterioro y paso del tiempo



Foto 2: Láminas en mal estado debido al deterioro y paso del tiempo



Foto 3: Láminas en mal estado debido al deterioro y paso del tiempo



Foto 4: Láminas en mal estado debido al deterioro y paso del tiempo



Foto 5: Puertas de baños deterioradas y sobrepuestas




Foto 6: Baños en condiciones precarias con necesidad de sustición.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Morales Vasquez

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Malacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Desengaño
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0694-43	FECHA:	26/02/2024



Foto 13: Reparación de columna debido al deterioro por el paso del tiempo.



Foto 14: Reparación de muro perimetral de block




Foto 15:




Foto 16:




Foto 17:




Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Mercedes Vasquez</i> Firma y sello del Presidente de la ESQUELA OFICIAL RURAL MIXTA CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA CASERIO EL DESENGAÑO MALACATAN, SAN MARCOS	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público ESQUELA OFICIAL RURAL MIXTA DIRECCION CASERIO EL DESENGAÑO MALACATAN, S.M.
---	--