

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

|                             |              |                                |                   |
|-----------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | SAN MARCOS   | MUNICIPIO:                     | MALACATÁN         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM         | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA BUENA VISTA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 1215-0697-43 | FECHA:                         | 26/02/2024        |



Foto 1: SUSTICIÓN DE PISO CONCRETO



Foto 2: SUSTICIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA, REPELLO MURO, SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DE FIJACION, SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTUTRA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



Foto 3: SUSTITUCIÓN POR PISO CERÁMICO




Foto 4: SUSTITUCIÓN POR PISO CERÁMICO



Foto 5: REPELLO MURO



Foto 6: SUSTITUCIÓN POR PISO CERÁMICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y utilizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

